

O atelier está localizado juntamente com a área de exposição e café, sendo a integração entre os espaços produzido por uma estrutura metálica em formato de colmeia coberta revestida com painéis ripados metálicos. A reforma proposta uma nova identidade visual do ateliê através da utilização da fachada ventilada com estrutura metálica com fechamento em ripas de aço pintadas. Em frente ao ateliê possui uma área de deck em material reciclável tretapak com área ampla de visão do lago, edificações e entorno.





















